



Instruction



Model: P044PL-01-40GU10-W
Collection: Pendant



This product contains a light source of energy efficiency class



Montageanleitung:

- Schalten Sie vor Installation der Leuchte über den Hauptschalter den Strom ab.
- Bereiten Sie den Platz vor, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen: Für Einbauleuchten mit einer Montagebohrung und für Absenkleuchten mit einem Leuchtmittel mit einer Bohrung von 220-240/50W Stomabel, wenn möglich mit Einbaulabel, Lampe und Leuchte.
- Weichen Sie die Leuchte mit dem 220-240/50W Stromkreis, wenn die Leuchte ein Einbauleuchten hat, schalten Sie dieses an.
- Belegen Sie die Leuchte in der Montagebohrung oder am dafür vorgesehenen Platz.
- Bereiten Sie eine Glühbirne in der Leuchte.
- Schalten Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit der Leuchte.

Assembly Manual:

- The installation of the lamp shall be performed with the power supply switched off.
- To install the lamp, insert the lamp into the mounting hole on built-in lamps and a screw for a perfectly-mounted lamp.
- Take 220-240V 50Hz power wires, including a grounding wire, if any, out to the installation place.
- Connect the lamp to the 220-240V 50Hz power supply network. If the lamp has a grounding wire, it shall be also connected.
- Install a bulb in the socket and fix the bulb.
- Switch on power supply to the lamp and make sure that the lamp operates properly.

Інструкція з монтажу:

- Ускладнює співпрацю між виниклими електричними мережами.
- Підготувати місце для установки оплімача - поточний отвір для вбудовування, подати нове місце для навіаху.
- Вивести до місця установки дві дроти: 220-400/50, 240/30 Гц.
- Підготувати оплімач до роботи: 2021-400/50, 240/30 Гц.
- Прокладати оплімач до дроту, якщо такої необхідності не передбачили при закладанні, або також необхідно підготувати.
- Встановити оплімач в поточний отвір / подати нове місце.
- Надійно закріпити.
- Встановити ланку / цюль / зафіксувати її.
- Включити подачу електричного струму до оплімача / переносити в нову кабельну розетку.

Инструкция по установке:

- Установить светильника осуществлять при выключенной электрической сети.
- Подготовить место для установки светильника: монтажное отверстие – для встраиваемых, посадочное место – для накладных.
- Внести к месту установки провода питания 220-400 В, 50 Гц.
- Если есть провод заземления, снять его изоляцию и заземлить.
- Подсоединить светильник к сети 220 В и 50 Гц, соблюдая следующие правила:
 - Провод заземления – желто-зеленый – подсоединить к заземляющему контакту.
 - Установить светильник в монтажное отверстие/посадочное место и надежно загерметизировать.
- Установить лампу в цоколь и зафиксировать ее.
- Проверить подачу питания на светильник и убедиться в его корректной работе.

Vereinigtes Werk Herschelwerk / Manufacturer factory
Verfärberei / Filiale de l'usine du fabricant / Filiale di fabbrica
produit / Filial de la fábrica / fábrica de fil / Slibe
Fabrika / Cabang pabrik / Branch Factory / Fabbrica de annui
/ Branch Factory / Oddział Fabryka / Filina завода
изготовления / Филм заводу виробництва / Філіал
заводу-виробництва / Відділуи заводського виробства /
Датидзуоу заводиц фирмиц / Цундзінг цаньшувуц
хуцудзюцц / Pib'Ca'g'ci-K'i-T'u'n / Чинчунг цаньшувуц
хуцудзюцц / China

