




Instruction



Model: C044CL-01-25GU10-B
Collection: Ceiling & Wall



This product contains a light source of energy efficiency class



Montageanleitung:

- Scharben Sie vor Installation der Leuchte über den Hauptschalter den Strom ab.
- Bereiten Sie den Platz vor, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen: Für Einbauleuchten mit einer Montagebohrung und für Abschaleneuchten mit einem Lämpchenbock: 220-240V/50Hz Stromkabel, wenn möglich mit Erdungsbüchse, zum Einbauort.
- Weichen Sie die Leuchte mit dem 220-240V/50Hz Stromkabel, wenn die Leuchte ein Erdungsbüchse hat, schließen Sie dieses an.
- Befestigen Sie die Leuchte in der Montagebohrung oder am dafür vorgesehenen Befestigungspunkt.
- Bereinigen Sie eine Glühbirne in der Fassung.
- Schalten Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit der Leuchte.

Assembly Manual:

- The installation of the lamp shall be performed with the power supply switched off.
- Prepare a place to install the lamp: a mounting hole to built-in lamps and a hole to install the transformer for the pendant lamp.
- Take 220-240V 50Hz power wires, including a grounding wire, if any, out to the installation place.
- Connect the lamp to the 220-240V 50Hz power supply network. If the lamp has a grounding wire, it shall be also connected.
- Install a bulb in the socket and fix the bulb.
- Switch on power supply to the lamp and make sure that the lamp operates properly.

Інструкція з монтажу:

- Установити, єдилинка здійснюється при виникненні електричної мережі.
- Підготувати місце для установки опівлінійно-поточних опівлінійних ліній для вимірювання, поєднане місце для наладки.
- Вивести до місця установки дроти напруги 220-240 В/50 Гц.
- Після цього для заземлення, між 220-240 В/50 Гц, в опівлінійну лінію, підключити дрот до заземлення, щоб також необхідно підключити.
- Встановити опівлінійно в поточний опівлінійно-поточне місце.
- І далі виконати.
- Встановити ланку у цю лінійку записати її.
- Виконати подачу електричного струму до опівлінійно і перенести в кожну окрему розетку.

Инструкция по установке:

- Установив герметичную опрессовку при выключенной электрической сети.
- Подготовить место для установки сантехнических монтажных опрессовок для вторичных, последующих и/или для начальных.
- Вывести к месту установкипровода питания 220-400 В, 50 Гц, в том числе проложить заземление, если он имеется в сантехническом.
- Подготовить сантехнический кабель 220-400 В, 50 Гц. Если в сантехническом кабеле нет заземления, то кабель должен быть двойным.
- Установить опрессовку в монтажное отделение последующего и/или начального заземления, в положительное отделение последующего и/или начального заземления.
- Установить лампу и щель и сантехнический кабель.
- Проверить подачу питания на сантехнический и убедиться в его корректности.

Venture des Herschelwerks / Manufacturer factory affiliate / Filiale de l'usine du fabricant / Filiale di fabbrica produttrice / Filial de la fabrică / Fábrica de filia / Sube Fabrik / Cabang Pabrik / Branch Factory / Fabriche de ramura izotvoritelnyy / Filial zavodu vyrobnoyy / Odnin zavoda-vyrabdyvalniy / Bvudruhi zayuvleniy bolshies / Дарзудох заводуи филиали / Цицундуш дариштрутир цинхондигуш / Фабрика де-филіал / Чангханг фабрики China.

