



Instruction



MAX 12W
900 Lumen

Model: TR031-2-12W4K-B
Collection: Magnetic track



Track light

This product contains a light source of energy efficiency class



Montageanleitung:

- Schalten Sie vor Installation der Leuchte über den Hauptschalter den Strom ab.
- Bereiten Sie den Platz vor, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen: Entfernen Sie die Leuchte aus der Verpackung und lassen Sie sie für 24 Stunden mit einer Homagepothnung und für Abschaltschalter mit einem Schutzblech in der Verpackung.
- Verlegen Sie ein 20-240V 50Hz Stromkabel, wenn möglich mit Erdungsableitung.
- Verbinden Sie die Leuchte mit dem 220-240V 50Hz Stromkabel. Wenn die Leuchte an der Erdungsableitung ist, schließen Sie dieses an die Erdungsableitung an.
- Verbinden Sie die Leuchte in der Homagepothnung oder am dafür vorgesehenen Platz.
- Testen Sie eine Glöhbirne in der Leuchte.
- Schalten Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit der Leuchte.

Assembly Manual:

- The installation of the lamp shall be performed with the power supply switched off.
- Prepare a place to install the lamp: a mounting hole for built-in lamps and a seat for surface-mounted lamps.
- Take 220-240V 50Hz power wires, including a grounding wire, if any, out to the installation place.
- Connect the lamp to the 220-240V 50Hz power supply network. If the lamp has a grounding wire, it shall also be connected.
- Install the lamp in the mounting hole and secure it tightly.
- Install a bulb in the socket and fix the bulb.
- Switch on power supply to the lamp and make sure that the lamp operates properly.

Інструкція з монтажу:

- Установлювати величину напруги при виміненні електричної мережі.
- Підготувати місце для установки стіймича/покатячки.
- Підготувати місце для встановлення місця для навішування.
- Вивести до місця установки дроти напругою 220-240 В, 50 Гц.
- Підключити дроти до мережі 200-240 В, 50 Гц. Ввести в стіймичу/покатячку підключення дротів.
- Підключити дроти до мережі 200-240 В, 50 Гц. Ввести в стіймичу/покатячку підключення дротів.
- Встановити стіймич/покатячку в потрібному місці.
- Надібно закріпити.
- Встановити лампу у щільно і зафіксувати її.
- Включити подачу електричного струму до стіймича і перемістити в нього короткі дроти.

Инструкция по установке:

- Установка вентилятора осуществляется при выключенной электропитании.
- Подготовьте место для установки вентилятора: монтажное отверстие для вентиляторов, последнее место - для канальных.
- Вставьте к месту установки провода питания 220-240 V/ 50 Hz.
- В то числе провод, заземления не относится к вентилятору.
- Подсоедините кабель к сети 220-240 V/ 50 Hz. Если в вентиляторе нет заземления, то кабель заземления не должен быть подключен.
- Установите вентиляторы в монтажное отверстие последнего места и надежно закрепите.
- Установите лампу в цоколь и зафиксировала ее.
- Включите подачу питания на светильник и убедаясь в его корректной работе.

[illegible]

