



Instruction



MAX 12W
840 Lumen

Model: TR031-2-12W3K-B
Collection: Magnetic track



Track light

This product contains a light source of energy efficiency class



Montageanleitung:

- Schauen Sie vor Installation der Leuchte über den Hauptschalter den Strom ab
- Berechnen Sie den Platz vor, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen: Für Einbauleuchten mit einer Montagebohrung und für Absenkleuchten mit einem Montagebohrer 220-400/50H Stromkabel, wenn möglich mit Einbauleuchte, zum Einbauort
- Verbinden Sie die Leuchte mit dem 220-400/50H Stromkabel. Wenn die Leuchte mit Einbauleuchte ist, schließen Sie dieses an
- Verbinden Sie die Leuchte in der Montagebohrung oder am dafür vorgesehenen Platz
- Bestätigen Sie eine Glühbirne in der Leuchte
- Schalten Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit der Leuchte

Assembly Manual:

- The installation of the lamp shall be performed with the power supply switched off.
- To install the lamp, a mounting hole for built-in lamps and a seal for surface-mounted lamps.
- Take 220-240V 50Hz power wires, including a grounding wire, if any, out to the installation place.
- Connect the lamp to the 220-240V 50Hz power supply network. If the lamp is not connected to the power supply, it will not work.
- Install the lamp in the mounting hole and secure tightly.
- Install a bulb in the socket and fix the bulb.
- Switch on power supply to the lamp and make sure that the lamp operates properly.

Інструкція з монтажу:

- Установити співвідношення між викинами і енергетичною цінністю, співвідношення між викинами і енергетичною цінністю.
- Прогнозувати місце для здійснення спільного – поточного плану для вироблення, подальшого місця для надалого.
- Вивести на місце існуючий державний план – 2014-2015 роки.
- Прогнозувати спільний док. 2012-2015 50 т. 2010 в спільному передаванні док. зазначено, що також необхідно підключити.
- Встановити співвідношення в поточний отвір – подальше місце і надійно закріплити.
- Встановити ланку у цю роль – зафіксувати її.
- Встановити подальше енергетичного струму до спільного і перекинути в інші корисний проект.

Инструкция по установке:

- Установка светодиодных светильников при выключенной электрической сети.
- Подготовить место для установки светодиодных контактных отверток для измерительных, подсоединяемых к 220-400 В.
- Вывести к месту установки провода питания 2,0-4,0 мм² PL.
- В том числе проложить заземление и заземляющий проводник в соответствии с требованиями ПУЭ, а также заземление и заземляющий проводник, предусмотренные проектом, заземление, которое необходимо подключить.
- Установить светильники в контактное отверстие контактное место и надежно закрепить.
- Установить лампу в цоколь и дифференцировать ее.
- Проверить подачу питания на светильник и убедиться в его корректной работе.

Venture des Herschelwerfts / Manufacture factory
affiliée / Filiale de l'usine du fabricant / Filiale di fabbrica
produttore / Filial de la fabrică / fábrica de filal / Sube-
Fabrica / Cabang Pabrik / Branch Factory / Fabrica de ramură
/ Branch Factory / Oddział Fabryka / Dimpna zavoda
krovotvoren / Olin zavod yipovnika / Olinas
savosav-savopolnomenika / Engrajpus zavayevnik domovnic /
Dastapoyus zavozaduz firmenik / Uzumakun qiribuzgubuh
tuzumakunqur / PCT:CN96-4-KITZ-0000-0000 China.

