



Instruction



2xGU10 10W

Model: C051CL-U-2WS
Collection: Ceiling & Wall



Ceiling Lamps

This product contains a light source of energy efficiency class



Montageanleitung:

- Schalten vor Installation der Leuchte über den Hauptschalter den Strom ab.
- Berechnen Sie den Platz vor, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen: Für Leuchten mit einer Homologation und für Abschlachten mit einem Durchmesser von 200 bis 250 mm beträgt die Mindestabstand 200 mm.
- Wählen Sie ein 220-240V/50Hz Stromkabel, wenn möglich mit Erdungskabel, zum Einbauort.
- Verbinden Sie die Leuchte mit dem 220-240V/50Hz Stromkreis. Wenn die Leuchte im Erdungskabel mit, schließen Sie dieses an.
- Verbinden Sie die Leuchte in der Homologation oder am dafür vorgesehenen Platz.
- Bestimmen Sie eine glühbirne in der Leuchte.
- Schalten Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit der Leuchte.

Assembly Manual:

- The installation of the lamp shall be performed with the power supply switched off.
- To install the lamp, disconnect the power supply from the power supply and use a plastic bag to install the lamp's mounting hole for built-in lamps and use a screwdriver to install the lamp.
- Take 220V-50Hz power supply, including a grounding wire, if any, out to the installation place.
- Connect the lamp to the 220V-50Hz power supply network. If the lamp has a grounding wire, it shall be also connected.
- Install a bulb in the socket and fix the bulb.
- Switch on power supply to the lamp and make sure that the lamp operates properly.

Інструкція з монтажу:

- [illegible]

Инструкция по установке:

- Установить герметичную опрессовку при выключенной электропитании.
- Подготовить место для установки системы: монтажное отверстие для встраиваемых, посадочное место - для накладных.
- Вывести к месту установки проводка питания 20-240 V/50 Гц, в том числе провод заземления, если он имеется в помещении.
- Подключить кабельники к клемм 220-240 V/50 Гц. Если в кабельнике нет проводов, заземления, то необходимо установить дополнительный кабель заземления.
- Установить кабель заземления в монтажное отверстие под кабель и надежно закрепить.
- Установить лампу и закрыть и зафиксировать ее.
- Проверить подачу питания на светильник и убедиться в его корректной работе.

**Verreut de Herschelwerfts / Manufacturer factory
Affilié / Filiale de l'usine du fabricant / Filiale di fabbrica
productore / Filial de la fábrica / fábrica de filal / Sube-
Fabrica / Cabang pabrik / Branch Factory / Fabbrica de ramunã
/ Branch Factory / Oddadil Fabryka / Фабрика завода
изготовления / Оди завод изготвора / Одина завод
заготовка-изготовление / Бирхури заводствения брешенис /
завод-производство / Удмуртскыя заводствения
удмуртскоязычные заводы / Чингунский цехупроизводства
Чингуань / 中國工廠 / 中國工廠 / China.**

