



Instruction



MAX 12W
840 Lumen

Model: TR032-2-12W3K-S-B
Collection: Magnetic track



Track light

This product contains a light source of energy efficiency class



Montageanleitung:

- Schauen vor Installation der Leuchte über den Hauptschalter den Strom ab.
- Berechnen Sie den Platz vor, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen; für Einbauleuchten mit einer Montagebohrung und für Absenkleuchten mit einem Lochdurchmesser von 20-22 mm.
- Wählen Sie ein 220-240V 50Hz Stromkabel, wenn möglich mit Erdungsableitung, ein Einbauröhre.
- Verbinden Sie die Leuchte mit dem 220-240V 50Hz Stromkabel. Wenn die Leuchte ein Erdungskabel hat, schließen Sie dieses an.
- Verbinden Sie die Leuchte in der Montagebohrung oder am dafür vorgesehenen Platz.
- Bestätigen Sie eine Glühbirne in der Leuchte.
- Schalten Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit der Leuchte.

Assembly Manual:

1. The installation of the lamp shall be performed with the power supply switched off.
2. Prepare a place to install the lamp: a mounting hole for built-in lamps and a seat for surface-mounted lamps.
3. Take 220-240V 50Hz power wires, including a grounding wire, if any, out to the installation place.
4. Connect the lamp to the 220-240V 50Hz power supply network. If the lamp has a grounding wire, it shall be also connected.
5. Install the lamp in the mounting hole/seat and secure tightly.
6. Install a bulb in the socket and fix the bulb.
7. Switch on power supply to the lamp and make sure that the lamp operates properly.

Інструкція з монтажу:

- [illegible]

Инструкция по установке:

- Установить герметичную опрессовку при выключенной электропитании.
- Подготовить место для установки вентиляционной монтажной опрессовки для испытываемых подсоединяемых элементов - для начальных. Вывести к месту установки провода питания 20-40-40 50 Пд. в том числе проложить заземление, если оно имеется в помещении.
- Подсоединить вентиляцию к сети 220-240В 50 Гц. Если в помещении нет электросети, то необходимо использовать генератор, который должен быть подключен к электросети.
- Установить вентиляцию в монтажное отверстие подсоединяемого и надежно закрепить.
- Установить лампу в шкафу и зафиксировать ее.
- Включить подачу питания на вентиляцию и убедиться в его корректной работе.

Verreut de Herschelwerks / Manufacture factory
Affilare / Filiale de l'usine du fabricant / Filiale di fabbrica
productore / Filial de la fabrică / Fábrica de filial / Sube
Fabrică / Cabang pabrik / Branch Factory / Fábrica de ramuță
/ Branch Factory / Oddział Fabryka / Filialna zavesa
kavotvarstva / Dlini zavodu proizvodna / Dlinan
zavesa-zaprobnihanika / Bivrupur zavaynna beshnec /
Dapavayn zavaynna finansiye / Dlinupur dlinupurub
finansiye / Prib-Cheg-K-1/2 / Cheg-3/2 / Cheg-4/2
finansiye / Prib-Cheg-K-1/2 / Cheg-3/2 / Cheg-4/2

