



# Instruction



MAX 18W  
1 600 Lumen

Model: TR031-2-18W3K-B  
Collection: Magnetic track



Track light

This product contains a light source of energy efficiency class



**Montageanleitung:**

- Sollten Sie vor Installation der Leuchte über den Hauptschalter den Strom ab.
- Bereiten Sie den Platz vor, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen. Für Einbauleuchten mit einer Montagebohrung und für Abschlachten mit einem Durchmesser: 220-240V/50Hz Stromnetz, wenn möglich mit Einbauschackel, zum Einbau.
- Verbinden Sie die Leuchte mit dem 220-240V/50Hz Stromnetz. Wenn die Leuchte ein Einbauschackel hat, schließen Sie dieses an.
- Bereiten Sie die Leuchte in der Montagebohrung oder am dafür vorgesehenen Ort vor.
- Betreiben Sie eine Glöhbirne in der Fassung.
- Schalten Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit der Leuchte.

**Assembly Manual:**

- The installation of the lamp shall be performed with the power supply switched off.
- Connect the lamp to the power supply by connecting the lamp to a seat or surface-mounted lamps.
- Take 220-240V/50Hz power wires, including a grounding wire, if any, out to the installation place.
- Connect the lamp to the 220-240V/50Hz power supply network. If the lamp is connected to a power supply with a different voltage, the lamp will not work.
- Install the lamp in the mounting hole and secure tightly.
- Insert a bulb in the socket and fix the bulb.
- Switch on power supply to the lamp and make sure that the lamp operates properly.

## Інструкція з монтажу:

- Установи єднотиння здійснюється при вимкненні електричних мережі.
- Підготувати місце для установки єднотиння - непошираний отвір для вбудовування, поєднане місце для навішування.
- Вивести до місця установки дроти 220-240 В, 50 Гц.
- Підготувати дроти для встановлення єднотиння.
- Підготувати єднотиння до мережі 220-240 В, 50 Гц. Якщо в єднотинну предбачений дріт заземлення, його також необхідно підключити.
- Встановити єднотиння в потрібний отвір / поєднане місце.
- Віддати заводським.
- Встановити лампу (або кілька) з'єднаних її.
- Включити джерело електричного струму до єднотиння / переключника в його керування дротом.

**Инструкция по установке:**

- Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети.
- Подготовить место для установки светильника, монтажное отверстие для встраиваемых, посеребренное, не более 120х120 мм.
- Вставить в место установки провода питания 2х0,75-0,90 ПП, в том числе провод заземления, если он имеется в светильнике.
- Проверить, чтобы провода не касались светильника и не провисали, проверить, чтобы заземление его было надежно подсоединено.
- Установить светильник в монтажное отверстие, посеребренное место и надежно закрепить.
- Установить лампу в цоколь и зафиксировать ее.
- Установить подачу питания на светильник и убедиться в его корректной работе.

Verwertung des Herstellrechts / Manufacture factory  
affiliates / Filiale de l'usine du fabricant / Filiale di fabbrica  
productore / Filial de la fabrică / Fábrica de filial / Sube  
Fabrica / Cabang Pabrik / Branch Factory / Fabrica de ramură  
/ Branch Factory / Oddział Fabryka / Filialna zavoda  
mestrovarenem / Filial zavoda výrobního / Filialen  
zavoda-vseprodavnitskij / Filialnyi zavodniy bol'shoj /  
Директор заводу фабрики / Директор підприємства  
(матеріальний) / Дир. зав. фаб. (мат. пр.) / Дир. зав. фаб.  
(материальный) / Дир. зав. фаб. (мат. пр.) China.

