

- Schalten Sie vor Installation der Leuchte über den Hauptschalter den Strom ab.
- Bereiten Sie das Platz wo, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen; Für Einbauleuchten mit einer Montagebohrung und für Abschlussschalter mit einem Lochdurchmesser von 60 mm.
- Verlegen Sie ein 220-240V 50Hz Stromkabel, wenn möglich mit Erdungsabzweig zum Einbauelement.
- Verbinden Sie die Leuchte mit dem 220-240V 50Hz Stromkreis. Wenn die Leuchte ein Erdungskabel hat, schließen Sie dieses an.
- Befestigen Sie die Leuchte in der Montagebohrung oder am dafür vorgesehenen Befestigungspunkt.
- Betreiben Sie eine Glühlampe in der Fassung.
- Schalten Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit der Leuchte.

- The reinstallation of the lamp shall be performed with the power supply switched off.
- Prepare a place to install the lamp; a mounting hole for built-in lamps and a 220-240V 50Hz power wires.
- Take 220-240V 50Hz power wires, including a grounding wire, if any, cut to the installation place.
- Connect the lamp to the 220-240V 50Hz power supply network. If the lamp is a grounding type, a shield shall also be connected.
- Install the lamp by the mounting hole and secure it correctly.
- Insert the lamp into the mounting hole and connect it tightly.
- Switch on power supply to the lamp and make sure that the lamp operates properly.

- Установи септична зв'язюється при викиданні електричій мережі.
- Підготувати місце для установки септична - позначити отвір для вбудовування, покладати місце для нахалдків.
- Вивести до місця установки дрого жалюзі 1,20-2,40х0,50 цм.
- Вкрити цю діляку заасфальтовати, щоб вліти в септичний.
- Покладати септичний до череві 2,0х0,40х0,50 цм, місце в септичний.
- З'єднати септичний з каналізаційною системою.
- Встановити септичний з позначити отвір, покладати місце і надібно заропити.
- Встановити лампу у скляній з нафтистій гі.
- Включити дрого електричний струму до септична і перенести в його керуючий дроти.

- Установление светопрозрачности при включенной лампочке свет.
- Подготовить место для установки светилки, напаяв на отверстие для встраиваемых люминесцентных ламп для подключения.
- Ввести к месту установки провода питания 220-240V 50 Гц, в том числе провод заземления, если он имеется в наличии.
- Подсоединить светилку к сети 220-240V 50 Гц. Если в светилке предусмотрены провод заземления, его также необходимо подсоединить к заземлению.
- Проверить, насколько открытым оказалось место.
- Установить лампу в socket и дефлекторизовать.
- Включить подачу питания на светилку и убедиться в его корректной работе.

Venture des Herschelbelts, /Manufacturer factory affiliate / Filiale de l'usine du fabricant / Filiale di fabbrica produttore / Filial de la fabrică / Fabrika de filia / Sube Fabrika / Cabang Pabrik / Branch Factory / Fabrica de ramură / Branch Factory / Oddział Fabryka / Филіал заводу

изготовитель / Філія заводу виробника / Однша завода-виробнича / Вулицьку заводуних ботинеш / Дарпуров заводдін филиали / Шунцупи гандлупиш

(ukrainian) / Фабрика де фільа / Чина

