



Instruction



2xGU10 10W

Model: C051CL-U-2B
Collection: Ceiling & Wall



Ceiling Lamps

This product contains a light source of energy efficiency class



Montageanleitung:

- Schauen vor Installation der Leuchte über den Hauptschalter den Strom ab
- Breiten Sie den Platz vor, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen; für Einbauleuchten mit einer Montagebohrung und für Abschlussschalter mit einem Lochbohrer ein Loch in der Wand bohren
- Verlegen Sie ein 20x2-40W Stromkabel, wenn möglich mit Erdungsableitung zum Einbauleuchten
- Verbinden Sie die Leuchte mit dem 20x2-40W Stromkabel. Wenn die Leuchte an Erdungskabel mit, schließen Sie dieses an
- Beistellen Sie die Leuchte in der Montagebohrung oder am dafür vorgesehenen Platz
- Bestreuen Sie eine Glühbirne in der Leuchte
- Schalten Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit der Leuchte

Assembly Manual:

- The installation of the lamp shall be performed with the power supply switched off.
- To install the lamp, insert the lamp into the mounting hole on built-in lamps and a screw for a perfectly-mounted lamp.
- Take 220-240V 50Hz power wires, including a grounding wire, if any, out to the installation place.
- Connect the lamp to the 220-240V 50Hz power supply network. If the lamp has a grounding wire, it shall be also connected.
- Install a bulb in the socket and fix the bulb.
- Switch on power supply to the lamp and make sure that the lamp operates properly.

Інструкція з монтажу:

- Установлення єдності наслідків при виникненні електричної дуги.
- Підготувати місце для здійснення опитання - контакти опір для опитання, пасодне місце для навіах.
- Вивести до місця установки дроти з напругою 220-240 В, 50 Гц.
- Підготувати місце до роботи 220-240 В, 50 Гц в опитання.
- Провести опитання до моменту, коли таке необхідна підготовка.
- Встановити єдність в зазначеному опиті, пасодне місце.
- Ідентифікувати.
- Встановити дугу, улов'їть зафіксувати її.
- Вивести подачу електричного струму до опитання і перенести в його кордони робіт.

Инструкция по установке:

- Установить герметичную опрессовку при выключенной электропитании.
- Подготовить место для установки системы: монтажное отверстие для встраиваемых, посадочное место - для накладных.
- Вывести к месту установки проводка питания 20-240 V/50 Гц, в том числе провод заземления, если он имеется в помещении.
- Подключить кабельники к клемм 220-240 V/50 Гц. Если в кабельнике нет проводов, заземления, то необходимо установить дополнительный кабель заземления.
- Установить кабель заземления в монтажное отверстие под кабель и надежно закрепить.
- Установить лампу и закрыть и зафиксировать ее.
- Проверить подачу питания на светильник и убедиться в его корректной работе.

[illegible]

