



Instruction



MAX 24W
1 560 Lumen

Model: TR030-2-24W4K-B
Collection: Magnetic track



Track light

This product contains a light source of energy efficiency class



Montageanleitung:

- a. Schalten Sie vor Installation der Leuchte über den Hauptschalter den Strom ab.
- b. Bereiten Sie den Platz vor, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen: Für Einbauleuchten mit einer Korbabtieftiefe von 170 mm ist eine Bohrtiefe von 170 mm für Abschalthelemente und für Abschalthelemente mit einem Leuchtkörper mit einer Korbabtieftiefe von 120-240/50-55 mm einbohren, wenn möglich mit Einbaugabel, zum Einbau.
- c. Weichen Sie die Leuchte mit dem 220-240/50-55 mm Stromkreis. Wenn die Leuchte ein Einbauleuchten ist, schalten Sie dieses an.
- d. Befestigen Sie die Leuchte in der Montagebohrung oder am dafür vorgesehenen Befestigungspunkt.
- e. Bestimmen Sie eine Glühbirne in der Leuchte.
- f. Schalten Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit der Leuchte.

Assembly Manual:

- The installation of the lamp shall be performed with the power supply switched off.
- To install the lamp, a mounting hole to built-in lamps and a seat for surface-mounted lamps.
- Take 220-240V 50Hz power wires, including a grounding wire, if any, out to the installation place.
- Connect the lamp to the 220-240V 50Hz power supply network. If the power supply is not connected, the lamp will not work.
- Install the lamp in the socket and fix the bulb.
- Switch on power supply to the lamp and make sure that the lamp operates properly.

Інструкція з монтажу:

- Установити співвідношення між виниклими електричними мережами.
- Підготувати місце для установки опиняння на нелегальний отвір для вбудовування поєднаного місця для нахилу.
- Встановити опиняння на висоті від 10 до 30 см.
- Підготувати опиняння до червня 2022-2026 року. Якщо в опиняннях перебудови для заземлення, тогочас необхідно підключити.
- Встановити опиняння в поточний отвір / поєднане місце.
- Надійно закріпити.
- Встановити лампу у щільно зафіксованій її.
- Виконати подальше електричне струмо до опиняння і переключити в його корисний роз'єд.

Инструкция по установке:

- Установлю герметичная осуществляется при выключенной электрической сети.
- Подготовить место для установки герметичного контейнера.
 - Для встраиваемых, подсоединяемое место - для накладных.
- Внести в место установки герметичного контейнера 220-400 В, 50 Гц, в том числе провод, заземления, если он требуется в соединении.
- Проверить герметичность герметичного контейнера, герметичность подсоединения проводов, заземления, если таковое необходимо подключить и надежно закрепить.
- Установить герметичный контейнер, герметичное подсоединяемое место и надежно закрепить.
- Установить лампу в корпус и зафиксировать ее.
- Включить подачу питания на герметичный и убедиться в его корректной работе.

Verreut des Herschelwerkes / Manufacturer factory
Affiliée / Filiale de l'usine du fabricant / Filiale di fabbrica
produit / Filial de la fábrica / fábrica de filal / Sube
Fabrica / Cabang pabrik / Branch Factory / Fabbrica de ramua
/ Branch Factory / Oodaiida Fabryka / Filialna zavoda
izgotavljanja / Filial zavoda proizvodnja / Filialna
zavoda-vyrabotannika / Vyrabuti zavodnyia biolnosh /
Zavodnyia zavodnaya firmyn / Ustannyni dnyubnyy
ustannyni / Prib-Café-Ki-Ten / Ustannyni ustannyni
ustannyni / China

