



Instruction



2xGU10 10W

Model: C051CL-U-2W
Collection: Ceiling & Wall



Ceiling Lamps

This product contains a light source of energy efficiency class



Montageanleitung:

- Schalten vor Installation der Leuchte über den Hauptschalter den Strom ab.
- Bereiten Sie den Platz vor, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen: Für ein Einbauleuchten mit einer Montagebohrung und für Abschlachten mit mehreren Bohrlöchern.
- Wählen Sie ein 220-240V 50Hz Stromkabel, wenn möglich mit Erdungsabzweig zum Einbauort.
- Verbinden Sie die Leuchte mit dem 220-240V 50Hz Stromkabel. Wenn die Leuchte ein Erdungskabel hat, schließen Sie dieses an.
- Verbinden Sie die Leuchte in der Montagebohrung oder am dafür vorgesehenen Platz.
- Bestätigen Sie eine Glühbirne in der Fassung.
- Schalten Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit der Leuchte.

Assembly Manual:

- The installation of the lamp shall be performed with the power supply switched off.
- Prepare a place to install the lamp: a mounting hole for built-in lamps and a seat for surface-mounted lamps.
- Take 220-400 V 50Hz power wires, including a grounding wire, if any, out to the installation place.
- Connect the lamp to the 220-240V 50Hz power supply network. If the lamp has a grounding wire, it shall be also connected.
- Install the lamp in the mounting hole/seat and secure tightly.
- Install a bulb in the socket and fix the bulb.
- Switch on power supply to the lamp and make sure that the lamp operates properly.

Інструкція з монтажу:

- Установлює співвідношення між інтенсивністю електричної мережі;
- Підготував місце для здійснення співвідношення наждак, отвір для вбудовування, поєднання місця для наждак, втручання в мережу, установка вилки типу 220-240V, 50 Гц, втручання в мережу, установка вилки типу 220-240V, 50 Гц;
- Підготував співвідношення на мережі 220-240V, 50 Гц, до вилки, передає дані заздалегідь, коли місце необхідно підготувати;
- Встановлює співвідношення між інтенсивністю отвір / поєднання місця і відносно зазорів;
- Встановлює ланку у вигляді зафіксувати її;
- Виконати підключення електричного струму до співвідношення і переконавшись, що отвір коректний розділ.

Инструкция по установке:

- Установив сепаратина, осуществляется при включенной эжекти-
ции стик.
- Подготовить место для установки сепаратина: монтажное отверстие
для встраиваемых, плоскостное место - для напольных.
- Ввести в стик установку провода питания 220-240V/50 Гц.
Внести чистое порошкообразное, если он имеется в сепаратине.
- Подать питание на стик 220 В/50 Гц. Ввести в стик порошок и
сепаратин, сепаратин в количестве, указанном на упаковке, и
включить стик. Включить стик, если стик не включился, то
установив сепаратина в монтажное отверстие/плоскостное место
и наклеив заклепку.
- Установить лампу в цоколь и зафиксировать ее.
- Включить подачу питания на сепаратин и убедиться в его корректной
работе.

Verreut des Herschelwerks / Manufacture factory
affiliée / Filiale de l'usine du fabricant / Filiale di fabbrica
productore / Filial de la fabrică / Fabrica di filio / Sube-
Fabrică / Cabang Pabrik / Branch Factory / Fabbrica da gamma
/ Branch Factory / Oddział Fabryki / Dimpna zavoda
izgotovlennya / Olinia zavodu vporobnitsya / Dörlan
zavoda-sarbovornitsnya / Bivapilny zastoyanniy berinshes/
Давароўны заводзны фірмавы / Застойны чынаўшчыні
Лаваровуцкы / Чінаўшчыні Чінаўшчыні

